




Схемы соединений



Обозначение	L, мм	d, мм	Тип градуиров. хар-ки	Масса, кг
ТСП.ГПКШ.043	80	10	100П	0,24
- 01	100			0,25
- 02	120			0,26
- 03	160			0,27
- 04	200			0,28
- 05	250			0,30
- 06	320			0,33
- 07	400			0,36
- 08	500		50П	0,39
- 09	630			0,42
- 10	800			0,50
- 11	1000			0,56
- 12	1250			0,67
- 13	1600			0,82
- 14	2000			0,97
- 15	2500			1,17
- 16	3150	1,33		
- 17	120	8	100П	0,26
- 18	160			0,28
- 19	200			0,29
- 20	250			0,30
- 21	320			0,32
- 22	400		50П	0,36
- 23	500			0,38
- 24	630			0,42
- 25	800			0,49
- 26	1000			0,56
- 27	100			0,25